

A cura del Rspp_ Ing. Margarella Mariano

Oggetto: **Misure di prevenzione dei rischi** dovuti alla presenza di buche, avvallamenti e sporgenze nei piazzali esterni degli edifici scolastici.

Con riferimento all'oggetto, tenuto conto:

- che da sopralluogo effettuato dal RSPP dell'Istituto è risultato che i piazzali esterni degli edifici scolastici presentano in molte zone buche, avvallamenti e sporgenze;
- che tempestivamente sono stati richiesti all'Ente Proprietario , Comune di Salerno, gli interventi necessari per livellare le pavimentazioni dei suddetti piazzali;
- che , ad oggi, nessuno degli interventi richiesti e sollecitati è stato effettuato dal Comune di Salerno;
- che la presenza di buche, avvallamenti e sporgenze nei piazzali esterni degli edifici scolastici può costituire causa di inciampo e di caduta;

In attesa degli interventi necessari si danno le seguenti disposizioni:

- **prendere visione** della specifica segnaletica di pericolo affissa nei piazzali esterni;
- **porre particolare attenzione** durante il transito sui percorsi dei piazzali esterni, nei casi in cui si percepiscono dei pericoli legati a:
 - presenza di buche, avvallamenti, sporgenze , rialzi dovuti a radici di alberi, , chiusini mancanti, sporgenti dal piano viario, ostacoli in genere e ogni altra condizione ritenuta pericolosa
- **non oltrepassare** le zone interdette da transenne o nastro segnalatore;
- **non percorrere** le zone a verde ma esclusivamente quelle pavimentate

Si confida nella cortese collaborazione di tutti